

MPI / MRP

Sada standardního a volitelného příslušenství

1, 2, 4 - počet u základního příslušenství
- volitelné příslušenství

Fotografie	Název	Index	MPI-540	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-502	MRP-201
	Třífázový zásuvkový adaptér AGT-16C, 16 A	WAADAAGT16C	•	•	•	•	•	•	•	•
	Třífázový zásuvkový adaptér AGT-16P, 16 A	WAADAAGT16P	•	•	•	•	•	•	•	•
	Průmyslový zásuvkový adaptér AGT-16T, 16 A	WAADAAGT16T	•	•	•	•	•	•	•	•
	Třífázový zásuvkový adaptér AGT-32C, 32 A	WAADAAGT32C	•	•	•	•	•	•	•	•
	Třífázový zásuvkový adaptér AGT-32P, 32 A	WAADAAGT32P	•	•	•	•	•	•	•	•
	Průmyslový zásuvkový adaptér AGT-32T, 32 A	WAADAAGT32T	•	•	•	•	•	•	•	•
	Třífázový zásuvkový adaptér AGT-63P, 63 A	WAADAAGT63P	•	•	•	•	•	•	•	•
	Adaptér AUTO ISO-1000C	WAADAAISO10C	•	•	•		•	•		
	Adaptér AutoISO-2500	WAADAAISO25				•				
	Napěťový adaptér se závitem M4/M6	WAADAM4M64	1							
	1F adaptér AC-16	WAADAAC16			•		•	•		
	Adaptér na testování jističů RCD TWR-1J	WAADATWR1J	•	•	•	•	•	•	•	•
	Adaptér WS-01 s tlačítkem START se zástrčkou UNISCHUKO	WAADAWS01							•	•
	Adaptér WS-03 s tlačítkem START se zástrčkou UNISCHUKO	WAADAWS03	1	1	1	1	1	1		
	Adaptér WS-04 s tlačítkem START se zástrčkou UNISCHUKO	WAADAWS04	•	•	•	•	•	•		
	Adaptér WS-05 s tlačítkem START se zástrčkou UNISCHUKO	WAADAWS05							1	1
	Adaptér WS-06	WAADAWS06	•	•						
	Napájecí adaptér AZ-2 (zástrčka IEC C7 / banánkové konektory)	WAADAAZ2	•	•						

Fotografie	Název	Index	MPI-540	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-502	MRP-201
	Baterie Li-Ion 11,1 V 3,4 Ah	WAAKU15	1	1						
	Baterie NiMH 4,8 V 4,2 Ah	WAAKU07			1	1	•	•		
	Flexibilní kleště F-1A (φ=360 mm)	WACEGF1AOKR	•	•						
	Flexibilní kleště F-2A (φ=235 mm)	WACEGF2AOKR	•	•						
	Flexibilní kleště F-3A (φ=120 mm)	WACEGF3AOKR	1	•						
	Přenášecí kleště N-1 (φ=52 mm)	WACEGN1BB	•	•	•					
	Proudové kleště C-3 (φ=52 mm)	WACEGC3OKR	•	•	•			•	•	
	Proudové kleště C-4A (φ=52 mm)	WACEGC4AOKR	•	•						
	Proudové kleště C-5A (φ=39 mm)	WACEGC5AOKR	•	•						
	Proudové kleště C-6A (φ=20 mm)	WACEGC6AOKR	•	•	•					
	Proudové kleště C-7A (φ=24 mm)	WACEGC7AOKR	•	•						
	Transportní pouzdro L2	WAFUTL2	1	1	1	1	1			
	Transportní pouzdro L3 na 80 cm tyče	WAFUTL3			•	•	•	•		
	Transportní pouzdro L4	WAFUTL4								1
	Transportní pouzdro M6	WAFUTM6								1
	Transportní pouzdro S4	WAFUTS4			•					
	Nabíjecí sada MPI-520 (nabíječka + baterie)	WAKPLADMPI520			•	•	•	•		

MPI / MRP

Sada standardního a volitelného příslušenství

1, 2, 4 - počet v základní výbavě
- volitelné příslušenství

Fotografie	Název	Index	MPI-540	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-502	MRP-201
	Krokosvorka, černá, 11 kV, 32 A	WAKROBL32K09				1				
	Krokosvorka, červená, 1 kV, 20 A	WAKRORE20K02			1	•	1	1	•	•
	Krokosvorka, červená, 11 kV, 32 A	WAKRORE32K09				•				
	Krokosvorka, modrá, 1 kV, 20 A	WAKROBU20K02			1	•	•	•	•	•
	Krokosvorka, žlutá, 1 kV, 20 A	WAKROYE20K02			1	1	1	1	1	1
	Bluetooth miniklávesnice	WAADAMK			1					
	Bluetooth miniklávesnice s pouzdem s poutkem na zápěstí	WAADAMKZ			•					
	Bezdrátový přijímač OR-1 USB	WAADAUSBOR1				•	•	•		•
	Bateriové pouzdro	WAPOJ1			•	•	1	1		
	PC software: FOTON2	WAPROFOTON2			•					
	PC software: SONEL FOTON 2 Upgrade	WAPROFOTON2UP			•					
	PC software: Kalkulace SONEL	WAPROKALK			•	•	•	•	•	•
	PC software: Schémata SONEL 2	WAPROSCHEM			•	•	•	•	•	•
	PC software: Upgrade schémat SONEL	WAPROSCHEM2UP			•	•	•	•	•	•
	PC software - sada: SONEL PE 5,0 + schémata SONEL	WAPROZESTAW1			•	•	•	•	•	•
	PC software - sada: SONEL PE 5,0 + schémata SONEL + kalkulace SONEL	WAPROZESTAW2			•	•	•	•	•	•

Fotografie	Název	Index	MPI-540	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-502	MRP-201
	PC software: SONEL PE 5	WAPROSONPE5	•	•	•	•	•	•	•	•
	PC software: Sonel Reader	WAPROREADER	1	1	1	1	1	1	1	1
	PC software - sada: Schémata SONEL + kalkulace SONEL	WAPROZESTAW3			•	•	•	•	•	•
	Zkušební kabel 1,2 m, červený, 1 kV (banánky)	WAPRZ1X2REBB	1	1	1	1	1	1	1	1
	Zkušební kabel 1,2 m, modrý, 1 kV (banánky)	WAPRZ1X2BUBB	1	1	1	1	1	1	1	1
	Zkušební kabel 1,2 m, žlutý, 1 kV (banánky)	WAPRZ1X2YEBB	1	1	1	1	1	1	1	1
	Zkušební kabel 1,2 m, černý, 1 kV (banánky)	WAPRZ1X2BLBBN	1	1						
	Zkušební kabel 1,8 m, černý, 5 kV (banánky, stíněný)	WAPRZ1X8BLBB				1				
	Zkušební kabel 1,8 m, červený, 5 kV (banánky)	WAPRZ1X8REBB				1				
	Zkušební kabel 10 m, červený, 1 kV (banánky)	WAPRZ010REBB	•	•	•	•	•	•	•	•
	Zkušební kabel 15 m, modrý, pro MRU (na bubnu)	WAPRZ015BUBBSZ	1	1	1	1	1	•		
	Zkušební kabel 25 m, modrý, pro MRU (banánky, na bubnu)	WAPRZ025BUBBSZ	•	•						
	Zkušební kabel 30 m, červený, pro MRU (banánky, na bubnu)	WAPRZ030REBBSZ	1	1						
	Zkušební kabel 50 m, žlutý, pro MRU (banánky, na bubnu)	WAPRZ050YEBBSZ	•	•						
	Zkušební kabel 20 m, červený, 1 kV (banánky)	WAPRZ020REBB	•	•	•	•	•	•	•	•

Fotografie	Název	Index	MPI-540	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-502	MRP-201
	Zkušební kabel 30 m, červený, pro MRU (banánky, na bubnu)	WAPRZ030REBBSZ			1	1	1	•		
	Zkušební kabel 5 m, červený, 1 kV (banánky)	WAPRZ005REBB	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kabel pro nabíjení baterie ze zásuvky zapalovače cigaret vozidla (12 V)	WAPRZLAD12SAM	1	1	1	•	•	•		
	USB kabel	WAPRZUSB	1	1	1	1	1	1		
	Síťový kabel se zástrčkou IEC C7	WAPRZLAD230	1	1	1	1	•	•		
	Kalibrační skříňka CS-5kV	WAADACS5KV				•				
	Zkušební sonda odporu PRS-1	WASONPRS1PL			•	•	•	•		
	Zkušební sonda zemního kontaktu (tyč), 30 cm	WASONG30	2	2	2	2	2	•		
	Zkušební sonda zemního kontaktu (tyč), 80 cm	WASONG80	•		•	•	•	•		
	Sonda měřiče světla LP-1 (zástrčka PS/2)	WAADALP1	•		•					
	Sonda měřiče světla LP-1 pro MPI (sada, zástrčka WS-06)	WAADALP1KPL	•		•					
	Sonda měřiče světla LP-10A (zástrčka PS/2)	WAADALP10A	•		•					
	Sonda měřiče světla LP-10A pro MPI (sada, zástrčka WS-06)	WAADALP10AKPL	•		•					
	Sonda měřiče světla LP-10B (zástrčka PS/2)	WAADALP10B	•		•					
	Sonda měřiče světla LP-10B pro MPI (sada, zástrčka WS-06)	WAADALP10BKPL	•		•					
	Zkušební hrot, černý, 5 kV (zdiřka na banánek)	WASONBLOGB2				•				

Fotografie	Název	Index	MPI-540	MPI-535	MPI-530/530-IT	MPI-525	MPI-520	MPI-520 Start	MPI-502	MRP-201
	Skládací zkušební hrot, 1 kV, 2 m (zdiřka na banánek)	WASONSP2M			•	•	•	•	•	•
	Zkušební hrot, červený, 1 kV (zdiřka na banánek)	WASONREOGB1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Zkušební hrot, červený, 5 kV (zdiřka na banánek)	WASONREOGB2				1				
	Zkušební hrot, modrý, 1 kV (zdiřka na banánek)	WASONBUOGB1	1	1	1	1	1	1	1	•
	Zkušební hrot, žlutý, 1 kV (zdiřka na banánek)	WASONYEGB1	1	1	1	1	1	•	•	•
	Krokosvorka, černá, 1 kV, 20 A	WAKROBL20K02	1	1						
	Krokosvorka, červená, 1 kV, 20 A	WAKRORE20K02	1	1						
	Krokosvorka, modrá, 1 kV, 20 A	WAKROBU20K02	1	1						
	Krokosvorka, žlutá, 1 kV, 20 A	WAKROYE20K02	1	1						
	Simulátor kabelu CS-1	WAADACS1			•	•	•	•		
	Závěsné popruhy L2 (krátké)	WAPOZSZE2								
	Závěsné popruhy L2 (souprava)	WAPOZSZEKPL	1	1	1	1	1	1		
	Závěsné popruhy M1	WAPOZSZE4							1	1
	Kotouč testovacího drátu	WAPOZSZP1			•	•	•	•		
	Závěsné popruhy s háčkem M1	WAPOZUCH1								1
	Kleště	WAZACIMA1			•	•	•	•		
	Napájecí zdroj Z7	WAZASZ7	1	1	1	1	•	•		